



Recomendaciones para el cuidado del equipamiento

- Manipular y preservar el equipo en ambiente seco y limpio.
- Mantener los materiales conductores (clips, papel aluminio, ganchos, tijeras, entre otros de superficie metálica) lejos de las fichas y los conectores de los sensores y la fuente de alimentación.
- Conectar la fuente a corriente eléctrica bajo supervisión de un adulto.
- Apagar el dispositivo mientras el circuito no esté en uso.
- Evitar la manipulación excesiva de la tapa del sensor de distancia.
- No utilizar el dispositivo (disco) sumergido. Asimismo es posible trabajar con líquidos utilizando los sensores externos. En tal caso se sugiere resguardar el dispositivo.
- Se ruega no tocar el cobre del sensor de distancia para evitar alterar su función.
- De ser necesario, limpiar las piezas únicamente con un trapo seco.
- Verificar la entrada de alimentación previo a enchufar el dispositivo.